




Okružní pila PO-35



NÁVOD K OBSLUZE
KATALOG DÍLŮ

Agrostyj Jičín
AKCJOVÁ SPOLEČNOST JIČÍN

1994

30.7.1994

Předkládáme Vám návod k obsluze a údržbě okružní pily PO-35 a žádáme Vás, abyste se seznámili s jeho obsahem.

Přečtěte jej celý od začátku až do konce. Získáte tak užitečné informace a dokonalý přehled o stroji. Pečlivě si prostudujte bezpečnostní pokyny.

Budete-li se řídit tímto návodom, respektovat všechny pokyny a upozornění, tak Vám náš stroj prokáže očekávané služby.

Budeme Vám vděčni za předání zkušeností, které se strojem získáte.

Agrostroj a. s. Jičín

UPOZORNĚNÍ

Technické podmínky pily okružní PO-35 jsou k nahlédnutí ve všech prodejních střediscích a ve výrobním podniku.

OBJSAH	Strana
I. Užití výrobku	2
II. Technický popis	2
III. Technické parametry	2
IV. Bezpečnostní pokyny	2
V. Podmínky pro přepravu	4
VI. Návod k obsluze	4
1. Připojení okružní pily k malotraktoru	4
2. Příprava okružní pily k práci	5
3. Práce s okružní pilou	5
4. Zastavení okružní pily	5
5. Výměna kotouče	5
VII. Návod k údržbě	5
VIII. Pokyny pro odstraňování poruch a opravy	5
IX. Pokyny pro údržbu po použití stroje	5
X. Příslušenství stroje	6
XI. Pokyny pro objednávání náhradních dílů	6
XII. Záruční podmínky a údaje o službách	6
XIII. Součásti s rychlým opotřebením	6
Katalog dílů	7

I. UŽITÍ VÝROBKU

Okružní pila ve spojení s jednonápravovým malotraktorem MT7-032 tvorí pracovní stroj, který se používá pro řezání dřeva.

II. TECHNICKÝ POPIS

Okružní pila se skládá z rámu, převodů, pracovní desky, pilového kotouče, klínu a krytu převodu. Rám je tvořen trubkovou konstrukcí mající čtyři výsuvné nohy pro přizpůsobení k terénmu. Převod je uskutečněn pomocí dvou klínových řemenů. Spodní řemennice (velká) je součástí nástavku, kterým se okružní pila připojuje k malotraktoru, vrchní řemennice (malá) je součástí hřídele HOP 400. Pracovní deska slouží jako podpěra pro řezaný materiál. Pilový kotouč je pracovní orgán, je součástí hřídele HOP 400. Klín je nosnou částí pro bezpečnostní kryt pilového kotouče. Kryty převodů chrání obsluhu před nebezpečím úrazu od řemenového pohybu.

III. TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka	654 mm
Šířka	786 mm
Výška	996 mm
Rozměry pracovního stolu	
Průměr pilového kotouče	350 mm
Max. otáčky pilového kotouče při zařaz. silničního převodu (poloha řadicí páky "S")	3260 min ⁻¹
Hmotnost	45 kg
Maximální tloušťka řezaného dřeva	100 mm

IV. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Okružní pilu mohou obsluhovat pouze osoby starší 18ti let, které vlastní řidičský průkaz skupiny A nebo B nebo I a vyšší, které byly seznámeny a poučeny s obsluhou.
2. Obsluha okružní pily musí být řádně poučena se zacházením s okružní pilou a musí dbát všech bezpečnostních předpisů a opatření uvedených v tomto návodě.
3. Odstranění závad, opravy a mazání stroje smí obsluha provádět pouze za klidu stroje, při vypnutém motoru, vypnutém náhonu vývodového hřídele a zabrzdrově motorové jednotce.
4. Je zakázáno odstraňovat ze stroje jakékoli kryty.
5. V případě nutnosti rychlého vypnutí stroje je třeba zmáčknout a tím uvolnit páčku mrtvého muže, která je umístěna na levém držadle klečí malotraktoru (postačí lehký dotek ruky).
6. Při řezání musí pracovník používat ochranný štit na obličeji a oči.
7. Poškozené pilové kotouče se nesmějí na řezání používat.
8. Na každém pilovém kotouči musí být značka výrobce, jeho nejvyšší dovolené otáčky za minutu odpovídající největší obvodové rychlosti v m/sec⁻¹. Údaje musí být čitelné. Jiné kotouče se nesmí používat.
9. Otupené kotouče se nesmí používat. Ostření kotouče se smí provádět pouze v odborné dílně.
10. Kryt pilového kotouče musí být vždy označen šípkou ve smyslu otáčení kotouče. Šípka musí být čitelná.

11. Z bezpečnostního hlediska je nutné použít při dotlačování předmětu do blízkosti pilového kotouče dřevěnou laťku.
12. Dřevo při řezání musí plně ležet na pracovní desce (po celé své délce).
Při řezání musí být kleče přestaveny pod rovinu pracovního stolu a otočeny o 90°, aby páčka mrtvého muže byla co nejblíže obsluhy.
Při práci s okružní pilou musí být poloha pojedzdu v nulové poloze a páka řazení sundána z motorové jednotky.
Před započetím řezání za klidu stroje zkонтrolujeme utažení maticy na hřídeli pilového kotouče.
13. Při řezání s okružní pilou je nutno používat chráničů sluchu.
14. Při obsluze stroje musí být dodržována pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se stroji používanými v zemědělství, obsažená ve Věstníku MZVZ částka 40 ze dne 22. 12. 1967 a vyhlášky ČUOP č. 48 ze dne 15. 4. 1982.
15. Palivová nádrž malotraktoru se nesmí nikdy přeplňovat. Při jejím polití benzinem by mohlo dojít k případnému vznícení na teplém motoru. Z těchto důvodů je zakázáno doplňování pohonných hmot za chodу motoru, nebo bezprostředně po přerušení chodu motoru, při horkém tlumiči výfuku.
16. Před každým nastartováním motoru je nutno bezpodmínečně překontrolovat, aby nebyl zařazen žádný rychlostní stupeň. Radicí páka rychlostí musí být vždy v poloze "0", tj. běh naprázdno. Z důvodu možného zpětného chodu vratného ručního startéru, uchopit vždy rukojetí lehce a zcela vytažené lanko ihned vrátit do základní polohy.
17. Je zakázáno startování motoru v uzavřené místnosti.
18. Za chodu motoru v agregaci s adaptéry se při práci zakazuje jiným osobám zdržovat v pracovním prostoru stroje.
19. Jednonápravový malotraktor s pilou okružní PO-35 musí pracovat ve vodorovné poloze.
20. Při práci používejte jenom pevnou obuv.
21. Při montáži pily okružní postupujte dle návodu, nejlépe s pomocníkem. Tento postup je fyzicky méně náročný a je bezpečnější.
22. Při odstavení stroje z pracovního procesu se musí ponechat páčka plynu ve zkratovací poloze, dále se sejmě koncovka zapalovací svíčky, aby nemohlo dojít ke zneužití nepovolanou osobou.
23. Bezpečnostní nápis, značky a symboly udržujte v čistotě.
24. Při mytí stroje je nutné respektovat platná zákonné ustanovení o ochraně vodních toků a jiných vodních zdrojů před jejich znečištěním a zaměrováním chemickými látkami. Při mytí používejte ochranné pomůcky, např. gumové rukavice, gumové holínky apod.
25. Vadné tlumiče výfuku ihned opravte a nebo vyměňte.
26. Podmínky pracovního režimu:
Průměrná ekvivalentní hladina hlučiny ve sluchové zoně obsluhy při běžném pracovním nasazení jednonápravového malotraktoru v agregaci s pracovními adaptéry překračuje max. limit Laeg = 85 dB pro 8mi hodinovou pracovní dobu.

Vibrace rovněž překračují nejvyšší přípustné hodnoty hygienického předpisu, svazek 37/77 č. 41. Na překročení nejvyšších přípustných hodnot hlučku a vibrací byl pro výrobu a používání systému UNI vysloven souhlas Hlavního hygienika ČSR (rozhodnutí zn. HEM-341.3-15.9.88 ze dne 11. 11. 1988) a hlavního hygienika SSR (rozhodnutí č. HEM-283/88-B/2-06, který ukládá tyto podmínky:

- a) provozovatel systému UNI je povinen prokazatelně (písemně) seznámit obsluhu s návodem k obsluze a bezpečnostními pokyny.
- b) Při práci se systémem UNI je povinna obsluha používat ochranné pomůcky proti chladu a hlučku.
- c) Práce se zařízením musí být pravidelně přerušována a nesmí přesahovat úhrnnou dobu 2 hodiny denně.
- d) Do vzdálenosti cca 200 m od obytných objektů, dále v rekreačních a klidových zonách se provoz omezuje pouze na denní dobu (od 7.00 do 20.00 hod.).
V rekreačních oblastech budou dodrženy rekreační řady stanovené s ohledem na omezení hlučku.
- e) Při neprofesionálním použití tohoto zařízení jsou podmínky a) až c) doporučeny.

Pozor

1. Kleče nesmí výškově přesahovat pracovní stůl a musí být otočeny o 90° od podélné osy malotraktoru (viz návod k obsluze).
2. Malotraktor musí být při práci zabrzden, nesmí být zařazen převodový stupeň a řadicí páka musí být odejmuta.
3. Před započetím práce je nutná kontrola utažení matice na hřídeli MOP 400.

4. Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za úrazu nebo ohrožení jiných lidí nebo jejich majetku.

V. PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU

Přeprava okružní pily smí být přepravována do pracovního místa a zpět pouze na návěsu ANV-367 nebo NRS-5 za podmínek uvedených v jejích návodech k obsluze a údržbě. Veškerá přeprava okružní pily PO 35 v agregaci s malotraktorem MT7-032 po komunikacích je zakázána.

VI. NÁVOD K OBSLUZE

1. Připojení okružní pily k malotraktoru

Malotraktor MT7-032 je vybaven pneumatikami 5.00-12 nebo 4.00-8. Podle velikosti pneumatik přizpůsobíme podopěrnou nohu malotraktoru, kterou vyklopíme, takže malotraktor zaujmě stabilní polohu. U okružní pily vysuneme podopěrné nohy do polohy, kdy výškově souhlasí nástavek spodní dvojkřemenice s výškou nástavku na malotraktoru. Malotraktor zabrzdíme ruční brzdou. Řadicí páku převodových stupňů dáme do polohy "0" a řadicí páku vysuneme z čepu. Okružní pilu nasuneme do nástavku malotraktoru a zajistíme čepem. Podpěry přizpůsobíme výškově terénu a zajistíme je. Otočíme kleče malotraktoru o 90° směrem doleva ve směru jízdy (poloha kolmá na osu malotraktoru). Upravíme výškově polohu klečí tak, aby byly níže než pracovní deska okružní pily. Páku "mrtvého muže", na levé rukojeti klečí zajistíme pružinkou v pracovní poloze. Páku řazení redukce dáme do polohy "S". Páku řazení náhonu do polohy "1", tj. poloha směrem k okružní pile.

2. Příprava okružní pily k práci

Odklopíme pracovní desku, odšroubujeme matici hřídele HOP 400 a mezi přítlačné kotouče vložíme pilový kotouč. Matici opět dotáhneme a pracovní desku zajistíme v pracovní poloze.

3. Práce s okružní pilou

Nastartujeme motor (dle návodu MT7-032) a páčku plynu dáme do polohy maximální otáčky. Materiál řežeme tím způsobem, že jej pokládáme po celé délce na pracovní stůl a pomalu posouváme proti pilovému kotouči (nejlépe pomocí dřevěných tyček). Kryt pilového kotouče se automaticky zvedá, při odsunutí materiálu se vrací do původní polohy.

POZOR

Kryt pilového kotouče nikdy při práci neodklápíme.

4. Zastavení okružní pily

Nejdříve vypneme náhon, čímž okružní pila do běhne setrvačností až se kotouč zastaví. Potom pomocí páčky mrtvého muže (uvolněním pružiny) motor zastavíme.

POZOR

Nikdy ne naopak.

5. Výměna kotouče

Postupujeme stejným způsobem, jak je uvedeno v kap. 2. Při uvolnění kotouče zablokujeme pilový kotouč nejlépe prkénkem a povolíme matici. Kotouč vyměníme.

VII. NÁVOD K ÚDRŽBĚ

Okružní pila pokud nemá otupený pilový kotouč a volné klínové řemeny, nepotřebuje údržbu. Před každým započetím řezání kontrolujeme správné napnutí klínových řemenů. Správné napnutí je v tom případě, kdy klínový řemen se mírným tlakem prohne o 10 - 15 mm. Napínání řemenů provádíme povolením šroubů nástavku velké dvojřemenice a s posunem nástavku směrem dolů. Jeho správnou polohu zajistíme dotažením šroubů nástavku. Při manipulaci s klínovými řemeny je nutné sejmout kryt. Sejmutí krytu je nutné provádět za podmínek uvedených v kap. IV. Bezpečnostní předpisy. Ložiska hřídele HOP 400 jsou naplněny mazacím tukem NH2. Jednou za 2 roky je nutné ložiska vyčistit a znova naplnit tukem NH 2.

VIII. POKYNY PRO ODSTRANĚNÍ PORUCH A OPRAVY

Provoz okružní pily je bezporuchový. Pouze může dojít k otupení pilového kotouče a uvolnění klínových řemenů. Situace, které mohou nastat byly popsány v předešlých kapitolách.

IX. POKYNY PRO ÚDRŽBU PO POUŽITÍ STROJE

1. Po skončení řezání pilu rádně očistěte od pilin a nečistot.
2. Překontrolujte ostří pilového kotouče, popř. ho nechte nabrousit.
3. Pilový kotouč, klín a příruba převodové skříně nakonzervujte dostupnými konzervačními prostředky (např. olejem KONKOR, OD 6, M6A, PP90).
4. Stroj uložte na suchém místě, chráněném před povětrnostními vlivy, podložte dřevem a zakryjte ochranným krytem.

X. PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE

1. Sada (2 ks) klínových řemenů A 1370 LP.

XI. POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH SOUČÁSTÍ

Samy sobě urychlíte a zaručíte si správné vyřízení objednávky náhradních součástí, když na objednávce vždy uvedete:

1. Typ stroje, výrobní číslo a rok výroby stroje (vyznačeno na výrobním štítku).
2. Správné číslo dílce uvedené v seznamu náhradních součástí s příslušným pojmenováním.
3. Přesný počet objednávaných kusů, u každé položky zvlášť.
4. Správnou adresu s udáním směrovacího čísla nebo stanice dráhy, kam má být součást zaslána.
5. Požadovaný způsob odeslání.
6. Čitelný podpis, případně telefonní číslo, kam je možno se obrátit v případě nejasnosti.
7. Součásti objednávejte u nejbližšího dodavatele, který je jejich prodejem pověřen.

XII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ÚDAJE O SLUŽBÁCH

1. U dodaného stroje odpovídá výrobní podnik za konstrukci, funkci a úplnost stroje jen za podmínek, že stroj byl obsluhován a udržován dle pokynů uvedených v návodu.
2. Záruka se nevztahuje na pojistná zařízení proti přetížení stroje, na závady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným sklado-

váním, neodbornou obsluhou nebo oškození způsobená odběratelem nebo třetí osobou.

3. Záruka zaniká jakýmkoliv zásahem do stroje bez souhlasu dodavatele nebo havarií stroje, která nebyla způsobena závadou vzniklou ve výrobním podniku.
4. Podrobný popis záručních podmínek je uveden v záručním listě, který je přiložen.
5. Záruční doba trvá 9 měsíců ode dne prodeje.
6. V záručním listu je rovněž uveden seznam míst pro záruční opravy a prodej náhradních dílů.

XIII. SOUČÁSTI S RYCHLÝM OPOTŘEBENÍM

1. Pilový kotouč 350 x 1,8 ČSN 22 5313

Pozice	Číslo výkresu - JKPOV	Název dílce - rozměr - norma	Počet
1	532-0-5730-201-3	Deska	1
2	532-9-5737-202-3	Stůl úplný	1
3	532-9-5736-201-3	Kryt	1
4	309 251	Šroub M 6x25, ČSN 02 1151.25	8
	311 120 100 060	Matici M 6, ČSN 02 1401.25	8
	311 210 201 064	Podložka 6,4, ČSN 02 1702.15	8
	311 214 000 061	Podložka 6, ČSN 02 1740.15	8
5	532-0-9420-599-3	Pouzdro	2
6	309 201 000	Šroub M 8x50, ČSN 02 1101.25	1
	311 120 100 080	Matici M 8, ČSN 02 1401.25	2
7	532-0-5732-201-3	Klín	1
8	309 203 000 816	Šroub M 8x20, ČSN 02 1103.25	2
	311 210 201 082	Podložka 8, ČSN 02 1740.15	2
	311 120 100 080	Matici M 8, ČSN 02 1401.25	2
9	532-9-8536-356-3	Kryt úplný	1
10	309 201 000 836	Šroub M 8x70, ČSN 02 1101.55	2
	311 210 201 082	Podložka 8, ČSN 02 1740.15	2
	311 120 100 080	Matici M 8, ČSN 02 1401.25	2
11	309 203 001 016	Šroub M 10x20, ČSN 02 1103.25	4
12	532-9-1336-699-3	Opěra úplná	4
13	532-9-1237-416-3	Stůl	1
14	532-0-9043-229-3	Zajišťovací šroub	4
15	309 501	Šroub M 10x65, ČSN 02 1101.25	2
	311 120 100 100	Matici M 10, ČSN 02 1401.25	2
	311 214 000 102	Podložka 10, ČSN 02 1740.15	2
16	532-0-8532-365-3	Kryt	1
17	309 203 000 612	Šroub M 6x14, ČSN 02 1103.25	5
18	309 501 000	Šroub M 8x55, ČSN 02 1101.25	2
19	309 501 000	Šroub M 8x65, ČSN 02 1101.25	2
	311 120 100 080	Matici M 8, ČSN 02 1401.25	2
	311 210 201 084	Podložka 8,4, ČSN 02 1702.15	2
	311 210 201 082	Podložka 8, ČSN 02 1740.15	2

Pezice	Číslo výkresu - JKPÖV	Název dílce - rozměr - norma	Počet
20	532-9-8542-312-3	Kryt úplný	1
21	519 941 002 308	Hřídel okružní pily HOP 400	1
22		Pilový kotouč 350x1,8, ČSN 22 5313	1
23	272 721	Klínový řemen A 1370 Lp, ČSN 02 3110	2
	532-9-3870-327-3	Příruba úplná	1
24	532-0-3325-305-3	Řemenice (0225-236)	1
25	311 733 000 250	Pojistný kroužek 25, ČSN 02 2930	4
26		Pera 8x7x25, ČSN 02 2562	1
27	311 733 100 470	Pojistný kroužek 47, ČSN 02 2931	2
28	532-0-3811-288-3	Hřídel	1
30	324 165 050 000	Ložisko 6005 Z, ČSN 02 4640	2
31	532-0-3851-365-3	Příruba (0251-256)	1
32	532-9-8536-238	Kryt	1

